LISTADO DE RECEPCIONES DEFINITIVAS DE EDIFICACION

EN LOS CASOS DE CONSTRUCCIONES DAÑADAS POR UNA CATASTROFE

PROPIETARIO	ROL	Nº PERM.	FECHA	TIPO DE CONSTRUCCION	SUPERF	CANT.	Nº RECEP.	FECHA	DIRECCION
ANA TAPIA FLORES	1067-14	22	17.06.2011	VIVIENDA	**47,70**	1	**1**	13.05.2012	9 ORIENTE Nº 2018
MARIA A. LASTRA RAMIREZ	916-9	6	24.05.2012	REGULARIZACION VIVIENDA	**94,77**	1	**2**	20.07.2012	11 ORIENTE Nº 1696
SOC. INST. LATINOAMERICANO EUROPEO EDUC.	495-7	28	06.07.2011	RECONST. SALAS DE CLASES	**115,92**	1	**3**	30.07.2012	5 SUR Nº 1078
YOLANDA PARRA SEPULVEDA	823-10	25	17.06.2011	VIVIENDA	**47,70**	1	**4**	30.07.2012	10 ORIENTE Nº 1414
CELIA LOEBEL RINGER	3709-228	21	17.06.2011	VIVIENDA	**47,70**	1	**5**	30.07.2012	PARCELA 9 SITIO 4
MARIA HERNANDEZ GARRIDO	347-9	23	17.06.2011	VIVIENDA	**47,70**	1	**6**	30.07.2012	9 SUR Nº 1634
ESTELA MORAN ESPINOZA	544-7	33	08.08.2011	VIVIENDA	**55,31**	1	**7**	13.09.2012	4 SUR Nº 2004
FRESIA BILBAO SEPULVEDA	591-30	4	01.08.2012	VIVIENDA	**116,72**	1	**8**	20.10.2012	3 SUR Nº 1598
				TOTAL SUPERFICIE	**573,52**				